

## **ERRATA**

**16/10/2020 ÀS 16H54**

### **LOTE 0072:**

**OBS COMPLETA: REPARO DE FUNILARIA E PINTURA COM SOLDA APARENTE EM TODAS AS COLUNAS, CARACTERIZANDO UMA POSSIVEL SUBSTITUICAO DE TETO. PAINEL FRONTAL, PAINEL TRASEIRO, PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO, PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E PARA-CHOQUE TRASEIRO AVARIADOS. VIDROS NAO ORIGINAIS. REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO ARREMATANTE.**