

ERRATA

23/02/2023 ÀS 17H47

LOTE 0012:

OBS: VESTIGIO DE ENCHENTE. CAIXA DE AR LADO DIREITO E PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO AVARIADOS. LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO, COLUNA CENTRAL LADO DIREITO E COLUNA TRASEIRA LADO DIREITO COM REPARO DE FUNILARIA E PINTURA. LAUDO DO INMETRO E REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.