

ERRATA

25/03/2024 ÀS 10H49

LOTE 0052:

OBS: LONGARINAS TRASEIRAS COM PERFURAÇÕES OCASIONADAS POR INSTALAÇÃO DE KIT GNV. PARA-CHOQUE DIANTEIRO, CAPO E PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO AVARIADOS. PARA-BRISA NAO ORIGINAL. TODAS AS REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.