

ERRATA

18/09/2025 ÀS 17H20

LOTE 0126

OBS: VEÍCULO COM INDÍCIOS DE ENCHENTE. PARA-BRISA NÃO ORIGINAL. AVARIAS NA CAIXA DE RODAS DIANTEIRA ESQUERDA, PARA-LAMAS DIANTEIRO AMBOS OS LADOS, PARA-CHOQUE DIANTEIRO E NA CAIXA DE AR LADO DIREITO. PERFURAÇÕES NAS LONGARINAS TRASEIRAS OCASIONADAS POR INSTALAÇÃO DE ENGATE. CASO NECESSARIO TROCA E/OU REGULARIZACAO DO PARA-BRISA, CAMBIO POR CONTA DO ARREMATANTE. VEÍCULO PODE TER PERTENCIDO A SEGURADORA PROVENIENTE DE SINISTRO. CASO NECESSARIO CSV DE SINISTRO POR CONTA DO ARREMATANTE.