

ERRATA

23/02/2021 ÀS 10H28

LOTE 0017:

OBS: ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA DANIFICADA. PARA-BRISA, VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E VIDRO TRASEIRO NAO ORIGINAIS. TODAS AS COLUNAS, LATERAL TRASEIRA AMBOS OS LADOS, LONGARINA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E PAINEL TRASEIRO COM REPARO DE FUNILARIA E PINTURA. LONGARINA DIANTEIRA LADO DIREITO, PAINEL TRASEIRO, ASSOALHO TRASEIRO, PAINEL FRONTAL, PARA0CHOQUE DIANTEIRO, PARA-CHOQUE TRASEIRO, CAPO E PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO AVARIADOS. (NÃO CONSTA RECUPERADO DE SINISTRO NO DOCUMENTO).