

ERRATA
22/10/2025 ÀS 12H17

LOTE 0034

OBS: ETA DO MOTOR AUSENTE-REGULARIZAÇÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. VIDRO TRASEIRO E PARA-BRISA NÃO ORIGINAIS. PARA-CHOQUE DIANTEIRO, TETO, PARA-CHOQUE TRASEIRO, TAMPA DO PORTA-MALAS E RETROVISORES AMBOS OS LADOS COM AVARIAS. SINISTRO RECUPERADO- LAUDO DO INMETRO, REGULARIZAÇÃO DO KM, E TODAS AS REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE. SINISTRO RECUPERADO