

ERRATA

11/08/2021 ÀS 17H22

LOTE 0065:

OBS: SINISTRO RECUPERADO. O BANCO NÃO POSSUI A CÓPIA NEM O NÚMERO DO LAUDO CSV/INMETRO UTILIZADO NA REGULARIZAÇÃO NO ESTADO DE ORIGEM, SE NECESSÁRIO NOVO LAUDO CSV/INMETRO OU REGULARIZAÇÃO NO ESTADO ORIGEM, POR CONTA DO ARREMATANTE. VIDRO PARA BRISA NÃO ORIGINAL . LATERAL TRASEIRA DIREITA AVARIADA AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA. REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO ARREMATANTE.