

ERRATA

25/07/2023 ÀS 09H26

LOTE 0054:

OBS: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA COM MASSA E SOLDA NA PONTA DA LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA E MINI FRENTE DO LADO ESQUERDO. AVARIAS NOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO, LATERAL TRASEIRA DIREITA, PORTA TRASEIRA DIREITA E CAIXA DE AR LADO DIREITO. VESTIGIO DE ENCHENTE. LAUDO DO INMETRO E REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.