

## **ERRATA**

**25/07/2023 ÀS 09H26**

**LOTE 0094:**

**OBS: REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA NAS COLUNAS TRASEIRAS. AVARIAS NO FAROL DIREITO, PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO E PARALAMA DIANTEIRO DIREITO. MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA AUSENTE. VIDROS TRASEIRO E PARA-BRISA NÃO ORIGINAIS. INDÍCIO DE ALAGAMENTO/ENCHENTE. LAUDO DO INMETRO E REGULARIZAÇÕES, SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.**