

Data / Hora: 28/03/2023 10:00:52

Matrícula: 2714

Dados Cadastrais		
Data da Vistoria	Número do relatório	Documento de referência
23/03/2023	1629/2023-NUVIS	00111.00000189/2013-00
Tipo do documento	Classificação da vistoria	Interessado
SEI	VISTORIA COMPLETA	GEARI
Responsável pela coleta das informações		
Matrícula: 1682 Empregado: ENIVALDO SOARES DOS SANTOS		
Imóvel / Área Objeto		
Código do Imóvel: 460821 SAMAMBAIA QS 403 CONJ D LT 02 QS-SAMAMBAIA SAMAMBAIA		
RA		
SAMAMBAIA		
Assunto		
VISTORIA DE INSTRUÇÃO NO PROCESSO		


Relatório da Vistoria
O LOTE ENCONTRA SE VAGO.
OBS : A VISTORIA REFERE SE APENAS À SUPERFÍCIE DO LOTE , NÃO SENDO POSSÍVEL VERIFICAR QUALQUER SITUAÇÃO SUBTERRÂNEA. A CARACTERIZAÇÃO SERVE APENAS COMO IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA, NÃO REALIZANDO A DELIMITAÇÃO DA MESMA .

Dados Físicos	
Classificação: LOTE	Tipo de Solo: FIRME
Relevo: PLANO	Forma: IRREGULAR
Área do Terreno: 1301,77 m ²	Posição: MEIO DA QUADRA
Situação: VAGO	
Dimensões	Confrontações
FR 30,844	FR VP
FD 30,000	FD VP AP
LD 40,288	LD LT-01
LE 47,320	LE LT-03

Anexos

Croqui da Vistoria

Área Objeto: SAMAMBAIA QS 403 CONJ D LT 02
Relatório nº: 1629/2023-NUVIS



Coordenadas (UTM - Ref. zona 23):

P1: 168364.07,
8242744.34
P3: 168355.44,
8242686.77
P5: 168364.07,
8242744.34

P2: 168383.06,
8242714.62
P4: 168333.53,
8242728.89

Obs: Coordenadas obtidas com GPS de navegação com finalidade de localização da área objeto.

Fotos da Vistoria

Área Objeto: SAMAMBAIA QS 403 CONJ D LT 02
Relatório nº: 1629/2023-NUVIS



