

Data / Hora: 21/03/2023 14:53:02

Matrícula: 2532

Dados Cadastrais

Data da Vistoria	Número do relatório	Documento de referência
16/03/2023	1476/2023-NUVIS	00111.00000271/2016-00
Tipo do documento	Classificação da vistoria	Interessado
SEI	VISTORIA COMPLETA	GEARI
Responsável pela coleta das informações		
Matrícula: 1682 Empregado: ENIVALDO SOARES DOS SANTOS		
Imóvel / Área Objeto		
Código do Imóvel: 239149 SAMAMBAIA QS 515 CONJ D LT 01 QS-SAMAMBAIA SAMAMBAIA		
RA		
SAMAMBAIA		
Assunto		
VISTORIA DE INSTRUÇÃO NO PROCESSO		

Relatório da Vistoria

O LOTE ENCONTRA SE VAGO.

OBS : A VISTORIA REFERE SE APENAS À SUPERFÍCIE DO LOTE , NÃO SENDO POSSÍVEL VERIFICAR QUALQUER SITUAÇÃO SUBTERRÂNEA.
A CARACTERIZAÇÃO SERVE APENAS COMO IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA, NÃO REALIZANDO A DELIMITAÇÃO DA MESMA .

Dados Físicos

Classificação: LOTE	Tipo de Solo: FIRME
Relevo: PLANO	Forma: REGULAR
Área do Terreno: 50 m ²	Posição: ESQUINA
Situação: VAGO	

Dimensões		Confrontações	
FR 5,000		FR AP	
FD 5,000		FD AP	
LD 10,000		LD LT-2	
LE 10,000		LE VP	

Anexos

Croqui da Vistoria

Área Objeto: SAMAMBAIA QS 515 CONJ D LT 01
Relatório n°: 1476/2023-NUVIS



Coordenadas (UTM - Ref. zona 23):

P1: 167328.59,
8240194.93
P3: 167342.09,
8240195.92
P5: 167328.59,
8240194.93

P2: 167339.93,
8240200.60
P4: 167331.23,
8240191.04

Obs: Coordenadas obtidas com GPS de navegação com finalidade de localização da área objeto.

Fotos da Vistoria

Área Objeto: SAMAMBAIA QS 515 CONJ D LT 01
Relatório n°: 1476/2023-NUVIS



